

【参考写真】

29 年 1 月(2017 年), サンプル写真
日本有数の豪雪地域：新潟県, 積雪 2m 以上
ビル屋上-積雪による崩落対策工事



変電設備と避難棟・・・3箇所

・・・通常積雪 5m～6m(年間累計降雪量 30～35m)

A地点



融雪装置設置箇所

ここは通常 5m～6m の積雪

弊社積雪センサー

SS スノーパイル



この付近はスキー場。
圧雪機により積雪はかな
り低くなっています。

B地点



C地点



バス停屋根・・・通常積雪 2m～3m



弊社積雪センサー,
SS スノーパイル

管理物解体棟搬入口上部 通常積雪 2～3m



この部分
入口側



この部分
道路側



この部分

路面融雪（一般）



見学通路



SS スノーパ
イル積雪セン
サー